

Numer Stacji	Adres	Zakres prac	Ilość zamków [szt]	Drzwi do Pomieszczeń		Żaluzje m2	Drzwi do Pomieszczeń		Żaluzja m2	Drzwi do Pomieszczeń		Żaluzja m2	Dół m2	Dach m2	Elewacja m2	Zamurowania m2	Uwagi
				szer. mm	wys. mm		szer. mm	wys. mm		szer. mm	wys. mm						
1	2175	Rogozińskiego 1	Wymiana drzwi szt. 3	3	2315	2630	2,47	825	2610	0,50	825	2610	0,50				
2	2013	Lasek Brzozowy 2	Wymiana drzwi szt. 3	3	2325	2635	2,50	830	2580	0,45	830	2580	0,45				
3	2032	Lokajskiego 28	Wymiana drzwi szt. 3	3	2320	2650	2,45	830	2635	0,50	820	2625	0,50				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
4	2063	Małcużyńskiego 9	Wymiana drzwi szt. 2	2	2315	2635	2,47	835	2595	0,45							Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
5	2263	Polnej Róży 4	Wymiana drzwi szt. 3	3	2215	2910	2,65	820	2910	0,60	820	2910	0,60				-
6	2039	Lokajskiego 6	Wymiana drzwi szt. 3	3	2305	2625	2,40	825	2590	0,45	830	2580	0,45				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
7	6411	Łopuszańska 36a	Wymiana drzwi szt. 3	3	1550	2620	2,00	890	2220	0,35	890	2220	0,35	2,50		0,50	-
8	2078	Niepodległości 213 Żwirki i Wigury 9/13 Wojsko	Wymiana drzwi szt. 1	1				830	2795	0,45							-
9	6320	Wymiana drzwi szt. 3	3	1500	2485	1,90	1500	2485	1,90	1160	1985	0,80	5,10				Bez drzwi do nn
10	6211	Joteyki 9/11 szpital	Wymiana drzwi szt. 1	1	2365	2620	2,50										Drzwi do TR2
11	2250	Księcia Trojdena 26	Wymiana drzwi szt. 1	1				1450	2680	0,65							-
12	2449	Raławicka 127	Wymiana drzwi szt. 2	2	1115	2370	1,00	910	2360	0,80							-
13	9813	Potockich 75 Róg Karpackiej	Wymiana drzwi szt. 3	3	2205	2895	2,60	820	2895	0,45	820	2895	0,45				-
14	9372	Dwernickiego 19	Wymiana drzwi szt. 2	2	1400	3450	2,50	800	2280	0,25			1,40				-
15	9378	Marysińska 23/24B Róg Poprzecznej	Wymiana drzwi szt. 3	3	1550	2710	2,10	950	2420	0,25	950	2380	0,25				-
16	9171	Międzynarodowa 40	Wymiana drzwi szt. 3	3	2300	3070	3,10	810	2940	0,60	810	2970	0,60				-
17	7024	Solec 113	Wymiana drzwi szt. 3	3	1720	2400	2,30	935	2390	0,15	1005	2340	0,15			0,80	Kolor brązowy
18	9932	Okulickiego 3	Wymiana drzwi szt. 2	2	2310	2700	2,50	820	2740	0,55							Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
19	9042	Ostrołęcka 4	Wymiana drzwi szt. 2	2	1490	2690	1,60	895	2690	0,50							-
20	9627	ul. Porajów 8	Wymiana drzwi szt. 2	2	2305	2670	2,45	815	2650	0,45							-
21	9551	Zamiejska 13	Wymiana drzwi szt. 3	3	2320	2630	2,50	815	2590	0,45	805	2580	0,45				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
22	9296	Ogińskiego 1	Wymiana drzwi szt. 2	2	2300	2610	2,50	815	2600	0,45							-
23	9587	Nagodźców 2	Wymiana drzwi szt. 3	3	2320	2640	2,50	660	2585	0,50	815	2650	0,50				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
24	9590	Remielińska 14	Wymiana drzwi szt. 2	2	2310	2630	2,50	800	2570	0,45							Drzwi ocieplane
25	10082	Białołęcka 172	Wymiana drzwi szt. 2	2	1540	2400	1,45	970	2400	0,40							-
26	9573	Tykocińska 21	Wymiana drzwi szt. 3	3	1540	2500	1,60	935	2365	0,65	935	2340	0,65				-
27	6697	Wałowa 4	Wymiana drzwi szt. 3	3	1710	2495	2,65	980	2310	0,25	980	2325	0,15			1,20	-
28	7759	Czechowa 2	Wymiana drzwi szt. 3	3	2295	2625	2,45	810	2585	0,40	800	2585	0,40				-
29	7994	Rozłogi 2	Wymiana drzwi szt. 3	3	2300	2630	2,50	870	2590	0,45	810	2590	0,40				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
30	7591	T. Krepowieckiego 11	Wymiana drzwi szt. 3	3	2295	2620	2,45	815	2575	0,45	815	2575	0,45				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
31	8680	Wolność 6	Wymiana drzwi szt. 3	3	2305	2640	2,40	830	2625	0,50	830	2625	0,40				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
32	6482	Gagarina 2	Wymiana drzwi szt. 3	3	1520	2900	2,20	765	2280	0,30	765	2260	0,30			3,00	-
33	7904	Iberyjska 5	Ściana STM szt. 1	2	3150	2670	2,60										Drzwi ocieplane
34	7652	Orkana 10A Przy Puławskiej 158/164	Wymiana drzwi szt. 3	3	2200	2890	2,75	805	2880	0,55	805	2880	0,55				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
35	7723	Al. Lotników 20	Wymiana drzwi szt. 2	2	1500	3100	2,50	825	2450	0,40			2,90				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
36	7781	Szelepsira 2	Wymiana drzwi szt. 3	3	2300	2640	2,40	815	2590	0,45	815	2630	0,45				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
37	7858	Conrada 18	Wymiana drzwi szt. 3	3	2300	2630	2,40	800	2600	0,45	810	2585	0,45				Drzwi do pom. nn w górnej części od strony zawiasowej dostosować do zamontowania anteny.
38	7107	Śniardwy 2	Wymiana drzwi szt. 2	2	1425	2660	1,80	800	2700	0,45			1,80		5,00		Wykonać podest przed stacją wym. 5,00x1,00x0,20 mb.
39	6564	Dobra 27	Wymiana drzwi szt. 3	3	1500	2475	2,50	765	2200	0,20	765	2200	0,10	1,70			-
40	7525	Ludna 10	Wymiana drzwi szt. 2	2	2300	2980	2,75	810	2290	0,30							-
41	9615	Fieldorfa 7	Ściana STM szt. 1	2	4400	2560	3,20										Drzwi ocieplane
42	9377	Kłopotowskiego 38	Wymiana drzwi szt. 2	2	1840	3200	2,50	910	2235	0,20							Konserwator Zabytków
43	7782	Reymonta 23	Wymiana drzwi szt. 3	3	2360	2720	2,50	815	2700	0,50	820	2720	0,50				-
44	7774	Reymonta 23	Wymiana drzwi szt. 3	3	2340	2680	2,45	800	2690	0,40	815	2670	0,40				-
45	7862	Bałzaka 2	Wymiana drzwi szt. 3	3	2295	2630	2,50	815	2570	0,45	815	2575	0,45				Naprawa daszka
46	7823	Bałzaka 2	Wymiana drzwi szt. 3	3	2290	2630	2,45	810	2535	0,45	810	2585	0,45				Naprawa daszka z przelalowaniem
47	9814	Kinowa 23	Wymiana drzwi szt. 2	2	2250	2600	2,30	820	2600	0,40	810	2600	0,40		5,00		-
48	9659	Kinowa 19A	Wymiana drzwi szt. 2	2	2360	2650	2,40	830	2620	0,40	815	2600	0,40		6,00		-